



Hallo,

ich habe am Wochenende versucht meine Balkon-PV um einen zweiter Multiplus 48/1200/13 zu erweitern. Das war alles sehr verkrampft, die unterschiedlichen Soft- und Firmwares aufzuspielen wirklich verzwick. Nun aber ist alles auf dem neuesten Stand:




Anschliessend habe ich mittels VE.Bus Quick Config die beiden parallelgeschaltet, auch nicht ohne, aber erfolgreich:



Wenn man mit VE.Bus Quick Config die Parallelschaltung einrichtet wird man gewarnt das anschliessend die Assistenten neu aufgespielt werden müssen. Kein

Problem, als bestätigt- tatsächlich fehlt die ESS:



Also via VE Config den Assistenten aufgespielt, das geht nicht es wird angezeigt, dass man vorher (zum aktivieren) den WR in Standalone schalten muss. Mit etwas Gekrampfe dann Standalone hergestellt und den ESS Assi aufgespielt. Nun sind die Seriennummern in der Remotekonsole aber verschwunden- logisch, bin ja im Standalone Modus. Die Aufmerksamen unter euch werden wissen was folgt-richtig die Multis via VE.Bus Quick Config wieder parallelisiert und schon ist die ESS wieder verschwunden. Wiederholungen drehen sich im Kreis.

Welche Alternative habe ich um den ESS-Assi wieder aufzuspielen ohne dabei die Parallelschaltung der Multis wieder aufzulösen?